



PADRÓN ESTATAL DE INSPECTORES, VERIFICADORES Y/O VISITADORES

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA Y/O ESTADO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AREA DE ARCHIVO Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION

Nº	NOMBRE, APELLIDO MATERNO, APELLIDO PATERNO	INGRESO, LA PAZ O IDENTIFICACION DE EMPLEADO	CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CARGO O NOMBRAMIENTO	INSPECTORES, VERIFICADORES O VISITAS DOMICILIARIAS QUE ESTAN FACULTADOS PARA REALIZAR	NOMBRE DEL CAPITULO NOMBRAMIENTO	DIRECCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SU ASIGNACION	TELEFONO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SU ASIGNACION	CORREO ELECTRONICO O DEMAS	NOMBRE Y CARGO DEL SUPERIOR JERARQUICO, ASI COMO TELEFONO DE CONTACTO Y CORREO ELECTRONICO			
										NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ	118	VERIFICADOR DE DRENAJE	ESTATUTO ORGANICO, TITULO II, CAPTULO II, ART. 33, FRACC. IV Y VYL NOMBRAMIENTO OFICIO, NO. OFN-073-18	VERIFICAR QUE MATERIAL SE NECESITA EN LA CONTRATACION DE UNA DESCARGA DE DRENAJE, ASI COMO CHECAR LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA	2016-2021	AV. LIBERTAD SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, C.P. 88920, RIO BRAVO, TAMPS.	899341999	hctor.kamora@comapa.tamps.gob.mx	LUIS ANTONIO DIAZ LEAL	GERENTE TECNICO	899341999	luis.diaz@comapa.tamps.gob.mx
2	ALFONSO INFANTE ROMERO	99	VERIFICADOR DE AGUA POTABLE	ESTATUTO ORGANICO, TITULO II, CAPTULO II, ART. 33, FRACC. IV Y VYL NOMBRAMIENTO OFICIO, NO. OFN-026-19	VERIFICAR QUE MATERIAL SE NECESITA EN LA CONTRATACION DE UNA DESCARGA DE DRENAJE, ASI COMO CHECAR LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA	2016-2021	AV. LIBERTAD SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, C.P. 88920, RIO BRAVO, TAMPS.	899341999	hctor.kamora@comapa.tamps.gob.mx	LUIS ANTONIO DIAZ LEAL	GERENTE TECNICO	899341999	luis.diaz@comapa.tamps.gob.mx
3	JOSE OBED ESQUIVEL ARRAZOLA	75	VERIFICADOR E INSPECTOR DE AGUA POTABLE	ESTATUTO ORGANICO, TITULO II, CAPTULO II, ART. 33, FRACC. IV Y VYL NOMBRAMIENTO OFICIO, NO. OFN-073-18	VERIFICAR LA CALIDAD DE AGUA EN DONDE SE CUENTE CON VARIAS LAS EN DESCARGAS, ASI COMO	2016-2021	AV. LIBERTAD SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, C.P. 88920, RIO BRAVO, TAMPS.	899341999	hctor.kamora@comapa.tamps.gob.mx	LUIS ANTONIO DIAZ LEAL	GERENTE TECNICO	899341999	luis.diaz@comapa.tamps.gob.mx
4	HUAN PABLO DE LEON LOPEZ	118	INSPECTOR	ESTATUTO ORGANICO, TITULO II, CAPTULO II, ART. 33, FRACC. IV Y VYL NOMBRAMIENTO OFICIO, NO. OFN-073-18	VERIFICAR E INSPECCIONES EN INYECTORAS Y FUGAS EN CASO QUE EL USUARIO SOLICITE UNA VERIFICACION EN OTRO	2016-2021	AV. LIBERTAD SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, C.P. 88920, RIO BRAVO, TAMPS.	(899) 834-28-35	hctor.kamora@comapa.tamps.gob.mx	VICENTE SALINAS DAVILA	GERENTE COMERCIAL	(899) 834-25-35	vicensal@comapa.tamps.gob.mx

NOMBRE	CLASIFICACION	FIRMA
EDUARDO INFANTE ROMERO	GERENTE GENERAL	<i>[Firma]</i>

NOMBRE	CLASIFICACION	FIRMA
VERONICA MARTINEZ DIAZ	COORDINADORA	<i>[Firma]</i>

